

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение

«Школа – лицей № 17»

муниципального образования городской округ

Симферополь Республики Крым

(модульный детский сад)

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

2019 год

Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника

Департамента труда


и социальной защиты

населения администрации

города Симферополя

И.А. Шевченко

«08» Сентября 2019 г.



Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание
- 1.2. Адрес объекта: 295013, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымских партизан, 33
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- здание индивидуального модульного детского сада, состоящего из единого модуля, общей площадью 381 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 14959,1 кв. м
- 1.4. Год постройки: 2017 г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - нет
- 1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование - согласно Уставу). Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа – лицей № 17» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (модульный детский сад)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295013, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымских партизан, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное): муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казённое учреждение Управление образования Администрации города Симферополя Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295034, Российская Федерация, г. Симферополь, б. Франко, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: категория инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках (К), категория инвалидов с нарушением опорно - двигательного аппарата (О), категории инвалидов с нарушениями зрения (С), слуха (Г), и умственного развития (У) - нет
- 2.6 Плановая мощность - 125; посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 125, вместимость, пропускная способность 125 чел
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси № 61, остановка ул. Крымских партизан (конечная);

маршрутное такси № 6, 25 и троллейбус № 7, остановка ул. Балаклавская

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 250 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту: 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: нерегулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ДП
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ДП
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,К,У,О), ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП (К,У,О,Г), ДЧ-И (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С), ДП (К,У,Г,О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (С,Г,О,У,К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У,О,К,Г), ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ(К,С,У,О,Г)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан доступным условно для инвалидов с умственным развитием (У) и с нарушениями слуха (Г), доступным полностью для инвалидов с нарушением опорно - двигательного аппарата (О) и инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках (К), временно недоступен для инвалидов с нарушениями зрения (С).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно, обязательных мер, требуется, прежде всего, организовать оказание работниками организаций помощи инвалидам в преодолении барьеров.

Для обеспечения доступности внутри здания необходимо обеспечить размещение комплексной системы информации (визуальной, контрастной), с указанием направления движения от входа на всех путях движения к зонам целевого назначения, а также обозначить пути эвакуации. Обеспечить непрерывность получения информации на всех путях движения, доступных для МГН.

Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо применение тактильно - контрастной маркировки, выполняющей предупредительную функцию перед опасными участками на пути движения как в здании, так и при входе. В групповых комнатах - предусмотреть наличие рабочего места оказания услуг для инвалидов, в т.ч. дополнительного освещения мест для слабовидящих.

В санитарно - гигиеническом помещении оборудовать поручни для опоры у раковин и унитазов. С целью оказания своевременной помощи инвалиду в случае необходимости рекомендуется предусмотреть установку кнопки вызова персонала.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утверждённой постановлением администрации города Симферополя от 31.08.2017 №2977 -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ (С), ДП (О,У,Г,К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "01" октября 2019 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от "30" сентября 2019 г.
3. Решения Комиссии МБОУ «Школа – лицей № 17» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от "01" октября 2019 г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ося

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание
1.2. Адрес объекта: 295013, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымских партизан, 33
1.3. Сведения о размещении объекта:
- здание индивидуального модульного детского сада, состоящего из единого модуля, общей площадью 381 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 14959,1 кв. м
1.4. Год постройки: 2017 г
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу). Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа – лицей № 17» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (модульный детский сад)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295013, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымских партизан, 33
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное): муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казённое учреждение Управление образования Администрации города Симферополя Республики Крым
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295034, Российская Федерация, г. Симферополь, б. Франко, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: категория инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках (К), категория инвалидов с нарушением опорно - двигательного аппарата (О), категории инвалидов с нарушениями зрения (С), слуха (Г), и умственного развития (У) - нет
2.6 Плановая мощность - 125; посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 125, вместимость, пропускная способность 125 чел
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси № 61, остановка ул. Крымских партизан (конечная);

маршрутное такси № 6, 25 и троллейбус № 7, остановка ул. Балаклавская

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 250 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту: 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: нерегулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ДП
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ДП
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Согласовано Мустафаев А.Я. Мустафаев А.Я., специалист по ОТ, телефон +7 (978) 712-67-21
(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности оси**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа – лицей № 17»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание
- 1.2. Адрес объекта: 295013, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымских партизан, 33
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - здание индивидуального модульного детского сада, состоящего из единого модуля, общей площадью 381 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 14959,1 кв. м
- 1.4. Год постройки: 2017 г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - нет
- 1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование - согласно Уставу). Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа – лицей № 17» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (модульный детский сад)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295013, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымских партизан, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное): муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казённое учреждение Управление образования Администрации города Симферополя Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295034, Российская Федерация, г. Симферополь, б. Франко, 25

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: категория инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках (К), категория инвалидов с нарушением опорно - двигательного

аппарата (О), категории инвалидов с нарушениями зрения (С), слуха (Г), и умственного развития (У) - нет

2.6 Плановая мощность - 125; посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 125, вместимость, пропускная способность 125 чел

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка - инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси № 61, остановка ул. Крымских партизан (конечная);

маршрутное такси № 6, 25 и троллейбус № 7, остановка ул. Балаклавская

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта – 250 м

3.2.2 время движения (пешком) от остановки к объекту: 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 перекрёстки: нерегулируемые

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах - колясках	ДП
3	с нарушениями опорно - двигательного аппарата	ДП
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№ п/п	Основные структурно - функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,К,У,О), ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП (К,У,О,Г), ДЧ-И (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С), ДП (К,У,Г,О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (С,Г,К,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У,О,К,Г), ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,С,У,О,Г)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект признан доступным условно для инвалидов с умственным развитием (У) и с нарушениями слуха (Г), доступным полностью для инвалидов с нарушением опорно - двигательного аппарата (О) и инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках (К), временно недоступен для инвалидов с нарушениями зрения (С).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно, обязательных мер, требуется, прежде всего, организовать оказание работниками организаций помощи инвалидам в преодолении барьеров.

Для обеспечения доступности внутри здания необходимо обеспечить размещение комплексной системы информации (визуальной, контрастной), с указанием направления движения от входа на всех путях движения к зонам целевого назначения, а также обозначить пути эвакуации. Обеспечить непрерывность получения информации на всех путях движения, доступных для МГН.

Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо применение тактильно - контрастной маркировки, выполняющей предупредительную функцию перед опасными участками на пути движения как в здании, так и при входе. В групповых комнатах - предусмотреть наличие рабочего места оказания услуг для инвалидов, в т.ч. дополнительного освещения мест для слабовидящих.

В санитарно - гигиеническом помещении оборудовать поручни для опоры у раковин и унитазов. С целью оказания своевременной помощи инвалиду в случае необходимости рекомендуется предусмотреть установку кнопки вызова персонала.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно - функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утверждённой постановлением администрации города Симферополя от 31.08.2017 №2977 -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ (С.К), ДЧ-И (О,У,Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно - сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 3 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 1 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 3 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 2 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 2 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 1 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте

24 на _____ 8 _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ

на _____ - _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Руководитель

рабочей группы:

директор МБОУ «Школа – лицей № 17»

Глушко И.В.

(должность, ФИО)



(подпись)

Члены рабочей группы:

специалист по ОТ

Мустафаев А.Я.

(должность, ФИО)


(подпись)

Зам. директора по воспитательной
и методической работе

Рижко А.О.

(должность, ФИО)


(подпись)

Главный специалист отдела
по вопросам доступности
департамента труда и социальной
защиты населения администрации
города Симферополя

Иванюра И.П.


(должность, ФИО)


(подпись)

Председатель ассоциации
инвалидов и общественных
организаций инвалидов РК

Кучмий Д.С.

(должность, ФИО)


(подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20 _____ г. (протокол № _____)
Комиссией (название)

I Результаты обследования:

Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Школа – лицей № 17»

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

г. Симферополь, ул. Крымских партизан, 33

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане территории	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1, 2	-		-	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3-9	-		-	
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-		-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечено беспрепятственное и удобное передвижение МГН к зданию.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г.К.У.О). ДУ (С)	-	1-9	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:-

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ «Школа – лицей № 17»

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

г. Симферополь, ул. Крымских партизан, 33

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане (по этажном)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет			-		-	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет			-		-	
2.4	Дверь (входная)	есть		10				
2.5	Тамбур	нет			-		-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить доступность для всех категорий инвалидов.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Входа (входов) в здание	ДП (К,У,О,Г), ДЧ-И (С)		10	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Школа – лицей № 17»

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

г.Симферополь, ул. Крымских партизан, 33

Наименование объекта, адрес

N п.п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть нет	N на плане (по этажн ом)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть		11, 12, 18, 22	- отсутствуют тактильно - контрастные указатели перед препятствиями (дверьми)	С	- на участках пола предусмотреть предупреждающие контрастные указатели на расстоянии 0,3 м от плоскости дверных полотен (дверь открывается по ходу движения) и на расстоянии 0,9 м от плоскости дверного полотна (дверь открывается навстречу движения)	ТР, ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-		-		-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъёмник)	нет	-		-		-	-
3.5	Дверь	есть		11, 12, 14, 16, 18, 21	-		-	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		17- 19	- отсутствие визуального оповещения путей эвакуации в экстренных случаях для людей с ограниченными возможностями	Все	- разместить на путях эвакуации световые сигналы, имеющие повышенные характеристики распознаваемости с учётом особенностей восприятия людьми с ограниченными возможностями	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне						Удобное и беспрепятственное передвижение внутри здания.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С), ДП (К,У,Г,О)		11,12, 14,16- 19,21, 22	ТР, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Школа – лицей № 17»

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
г.Симферополь, ул. Крымских партизан, 33

Наименование объекта, адрес								
N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане (по этажном)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (дефектологи, психологи, мед кабинет, кабинет заведующей)	есть		16, 17				
4.2	Зальная форма обслуживания (спортивно - музыкальный зал, групповые комнаты)	есть		14, 15, 24	- отсутствие выделенного специального рабочего места оказания услуг для инвалидов, в том числе для слабовидящих	Все	- предусмотреть наличие рабочего места оказания услуг для инвалидов, в т.ч. дополнительного освещения мест для слабовидящих	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечение полноценного обслуживания инвалидов всех категорий	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ (С,Г,О,У,К)		14-17, 24	ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Обеспечить полноценную среду, позволяющую наравне с общим контингентом воспитанников получать общение, воспитание, развитие и возможность максимально полной социальной адаптации.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Школа – лицей № 17»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
г.Симферополь, ул. Крымских партизан, 33

Наименование объекта, адрес								
N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		19, 20	- отсутствуют поручни для опоры у унитазов и раковин	К, О, С	- установка опорных поручней у унитазов и раковин	ТР, ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет		-	-		-	
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	нет				-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Адаптировать санитарно- гигиенические помещения для инвалидов.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С), ДЧ - И (Г,У)		19, 20	ТР, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Организовать оказание ситуационной помощи (закрепить оказание ситуационной помощи в должностных обязанностях работников).

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ «Школа – лицей № 17»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
г.Симферополь, ул. Крымских партизан, 33

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			- отсутствие полной визуальной информации, отсутствие информации на доступном языке	Все	Организовать размещение комплексной системы информации от входа на территорию и на всех зонах объекта	ТР, ТСР
6.2	Акустические средства	есть	-	-		Все		
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие информации рельефными знаками	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (У.О.К.Г). ВНД (С)			Текущий ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6




Фото 7



Фото 8



Фото 9




Фото 10



Фото 11




Фото 12




Фото 13




Фото 14



Фото 15




Фото 16




Фото 17



Фото 18




Фото 19




Фото 20




Фото 21




Фото 22




Фото 23



Фото 24

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Глушко Ирина Владимировна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022